

[illegible][illegible]

	Area di intervento
	Rifacimento manto usura e segnaletica orizzontale
	Sede stradale di nuova realizzazione
	Bike lane di nuova realizzazione
	Marciapiedi di nuova realizzazione
	Aree verdi di nuova realizzazione
	Piste ciclabili/ciclopedonali di nuova realizzazione
	Opere civili di nuova realizzazione
	Alberi e mitigazioni ambientali
	Verso di percorrenza in direzione Bologna
	Verso di percorrenza in direzione Baricella
	Banchina di fermata
	Passo carraio

DIRETTRICE S. DONATO SOTTOSERVIZI CENSIMENTO E IPOTESI DI RISOLUZIONE PRINCIPALI INTERFERENZE Planimetria sottoservizi - Tav.6		N° ELABORATO 08.01.02.06
		SCALA 1:2000-1:1000
		NOME FILE 0850P06-08010206-VPL006_E00
E00	Emissione	12/2020
Rev. Est.	Rev. Int.	
Descrizione COMMITTEA DOCUMENTO REV. TAVOLA		Redatto Verificato Approvato
0850P06 ☒ V		PL 006 E00
6 di 8		
Il Responsabile del progetto e dell'integrazione fra le prestazioni specialistiche Ing. Simone Eandi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, n. 1418/A		Il Progettista Ing. Simone Eandi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, n. 1418/A
		Il Direttore Tecnico Ing. Giovanni Acciaro Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, n. 21715/A